

中色大冶铜绿山矿混合井矿石仓井筒钢板维修、副井-245m 中段排水管道安装工程项目采用单一来源采购方式的采前公示

一、项目信息

采购人：中色大冶供应链管理中心

项目名称：中色大冶铜绿山矿混合井矿石仓井筒钢板维修、副井-245m 中段排水管道安装工程项目

采购背景：混合井溜破系统于 2017 年 4 月 1 日动工，于 2019 年 8 月 15 日正式投入使用，是矿山深部的唯一生产供矿井，属于咽喉部位，在废石仓流程未打通前，深部矿、废石皆通过该井来提升。

随着服务年限的增加，在 2024 年矿石溜井多次出现蓬仓卡阻现象，12 月通过对矿石仓井筒进行系统性检查，发现-1030m 矿石溜井原矿仓溜口上方 4m 处，靠底部左侧二块井筒护板出现打卷；-1030m 矿石溜井原矿仓溜口上方 30m 处和-845 米装载站曲轨以下 6 米分别有局部钢筒结构损坏，2025 年 1 月 25 日转矿过程中发现护板 1 块，如不及时处理，将对矿整体安全生产组织造成较大影响，为了达到正常供矿要求，需对该主溜井井筒打卷处旧护板进行拆除，更换新护板。

-245m 中段泵房是矿山排水系统的关键设施，其管道安装工程是确保排水系统高效运行的重要环节。由于泵房管道安装工程涉及专业技术要求高、施工难度大，且我矿现有技术力量和施工资源有限，为确保工程质量和工期，泵房管道安装涉及高压管道焊接、防腐处理等专业技术，需由具备相关资质的专业队伍施工；为确保矿山排水系统在梅雨季节前投入使用，需加快施工进度，外委可有效缩短工期。

二、采用单一来源采购方式理由

考虑到副井管道安装以及 1030 原矿仓护板维修打卷涉及本矿生产安全，根据公司《采购管理》办法中 7.5.2 条款“适用范围”的第四条“涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或因涉及抢险、事故抢修等不可预见的特殊情况”的规定，因此建议将铜绿山矿混合井矿石仓井筒钢板维修、副井-245m 中段排水管道安装

工程采取直接采购方式对安徽新集矿山建设工程有限公司进行采购。

三、拟定供应商信息

拟定供应商名称：安徽新集矿山建设工程有限公司

地址：安徽省淮南市凤台县淮南市毛集实验区工业园区办公楼

四、公示期限

2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 14 日

五、其他补充事宜

诚挚邀请各潜在供应商积极参与我公司相关采购项目。如有潜在供应商对本项目采购方式有异议且有意向参与该采购项目，请在公示期内以书面或电子邮件的方式（盖单位公章）向本项目采购监督部门提出异议，逾期不予受理。采购监督部门受理后，组织相关人员进行论证交流，论证后认为异议成立的，将采用其他采购方式；论证交流后认为异议不成立的，将论证结论书面告知提出异议的供应商。

六、联系方式

铜绿山矿技术联系人：陈凯歌

联系电话：17683876053

异议受理部门：中色大冶供应链管理中心

地 址：湖北省黄石市下陆区下陆大道 18 号

电子邮件：myqh123456@dyys.com

联 系 人：孟庆娟

联系电话：13872077008



附件：采购需求单位直接采购情况说明

关于铜绿山矿混合井矿石仓井筒钢板维修、副井-245m 中段排水管道安装工程项目直接采购的情况说明

混合井溜破系统于 2017 年 4 月 1 日动工，并 2019 年 8 月 15 日正式投入使用，是矿山深部的唯一生产供矿井，属于咽喉部位，在废石仓流程未打通前，深部矿、废石皆通过该井来提升。

随着服务年限的增加，在 2024 年矿石溜井多次出现蓬仓卡阻现象，12 月通过对矿石仓井筒进行系统性检查，发现-1030m 矿石溜井原矿仓溜口上方 4m 处，靠底部左侧二块井筒护板出现打卷；-1030m 矿石溜井原矿仓溜口上方 30m 处和-845 米装载站曲轨以下 6 米分别有局部钢筒结构损坏，2025 年 1 月 25 日转矿过程中发现护板 1 块，如不及时处理，将对矿整体安全生产组织造成较大影响，为了达到正常供矿要求，需对混合井矿石仓井筒打卷处旧护板进行拆除，更换新护板。

-245m 中段泵房是矿山排水系统的关键设施，其管道安装工程是确保排水系统高效运行的重要环节。由于泵房管道安装工程涉及专业技术要求高、施工难度大，且我矿现有技术力量和施工资源有限，为确保工程质量和工期，泵房管道安装涉及高压管道焊接、防腐处理等专业技术，需由具备相关资质的专业队伍施工；为确保矿山排水系统在梅雨季节前投入使用，需加快施工进度，外委可有效缩短工期。

一、采购标的物

铜绿山矿副井-245 米中段泵房排水管道安装、混合井矿石仓井筒钢筒维修工程。

二、采购对象

拟采购对象为安徽新集矿山建设工程有限公司。安徽新集矿山建设工程有限公司位于安徽省淮南市，为淮南市大型国有建筑企业，成立于 1993 年 12 月 20 日，包含矿山工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、市政工程施工总承包、机电工程施工总承包、电力工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包等 30 余项，拥有矿山工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包



包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、建筑工程总承包贰级、市政工程总包贰级、GB2、GC2 类压力管道等各类专业承包资质十余项，已获得质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证和 AAA 信用体系认证。

三、采购背景

此项目涉及专业面广，要求企业具备矿山工程施工总承包一级及以上资质，铜绿山矿目前还不具备此类资质，故需申请外委施工。

四、直接采购说明及采购制度依据

考虑到铜绿山矿混合井矿石仓井筒钢板维修、副井-245m 中段排水管道安装涉及本矿生产安全，根据公司《采购管理》办法中 7.5.2 条款“适用范围”的第四条“涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或因涉及抢险、事故抢修等不可预见的特殊情况”的规定，因此建议将铜绿山矿混合井矿石仓井筒钢板维修、副井-245m 中段排水管道安装工程采取直接采购方式对安徽新集矿山建设工程有限公司进行采购，预计采购总费用 986271.07 元。

特此说明。

大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿

2025 年 3 月 25 日

王加林

